

Position	Kätting vattenlinjen	Kätting vid bojsten	Ögla bojsten	Schackel i bojsten	Lina mellan stenar	Ögla yttre bojsten
1	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	Ej aktuell	Ej aktuell
2	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	OK	80 - 90 %
3	80 - 90 %	Sten nere i dyn	Ej bes bar	Ej bes bar	Ej aktuell	Ej aktuell
4	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	OK	80 - 90 %
5	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	OK	80 - 90 %
6	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	OK	80 - 90 %
7	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	OK	80 - 90 %
8	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	OK	80 - 90 %
9	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	OK	80 - 90 %
10	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	OK	80 - 90 %
11	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	OK	80 - 90 %
12	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	OK	80 - 90 %
13	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	OK	80 - 90 %
14	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	OK	80 - 90 %
15	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	Ej aktuell	Ej aktuell
16	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	OK	80 - 90 %
17	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	OK	80 - 90 %
18	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	OK	80 - 90 %
19	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	Ej aktuell	Ej aktuell
20	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	Ej aktuell	Ej aktuell
21	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	Ej aktuell	Ej aktuell
22	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	Ej aktuell	Ej aktuell
23	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	Ej aktuell	Ej aktuell
24	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	Ej aktuell	Ej aktuell
25	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	Ej aktuell	Ej aktuell
26	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	Ej aktuell	Ej aktuell
27	80 - 90 %	Sten upponer.	Ej bes bar	Ej bes bar	Ej aktuell	Ej aktuell
28	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	Ej aktuell	Ej aktuell
29	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	Ej aktuell	Ej aktuell
30	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	Ej aktuell	Ej aktuell
31	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	Ej aktuell	Ej aktuell
32	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	80 - 90 %	Ej aktuell	Ej aktuell
Mellan sten 17 och sten 18 finns fler kättingar till samma sten.						
Dessa är ej med på ritning. Samtliga 80 - 90%						
Film på kättingarna bifogas. Avser extra kättingarna.						
Samtliga kättingar i vattnet är i bra skick.						
Angiven % avser återstående gods på kättingar o schakel.						
Vår bedömning är att kättingarna var 25 mm när dem installerades.						
Övrigt: Anmärkningar ovan vatten se bifogad PDF.						